


進行中の工事

	躯体
	内装
	杭



断面図

写真撮影方向



配置図



写真①(東側)



写真②(南東側)



写真③(南側)



写真④(南西側)



写真⑤(南西側)



写真⑥(西側)



写真⑦(北西側)



写真⑧(国道58号線より)



写真⑨(北東側)



写真⑩(東側)



写真⑪(鉄筋工事 免震階床配筋状況)



写真⑫ (仮設工事 置構台組立状況)