




進行中の工事

- 躯体
- 内装
- 杭




断面図

写真撮影方向 (※1：写真①,⑥,⑦,⑨,⑩は、ドローン撮影の許可を受けている操縦者が  
新型コロナウイルスに感染したため今月の撮影は不可となりました。)



配置図





写真①(東側)



写真②(南東側)




写真③(南側)




写真④(南西側)



写真⑤(南西側)




写真⑥(西側)




写真⑦(北西側)



写真⑧(国道58号線より)



写真⑨(北東側)



写真⑩(東側)



写真⑪(型枠工事 1階柱型枠施工状況)



写真⑫ (モデルルーム工事 内装仕上施工状況)