



進行中の工事

- 躯体
- 内装
- 杭



写真撮影方向



配置図



写真①(東側)



写真②(南東側)



写真③(南側)



写真④(南西側)



写真⑤(南西側)



写真⑥(西側)



写真⑦(北西側)



写真⑧(国道58号線より)



写真⑨(北東側)



写真⑩(東側)



写真⑪(コンクリート工事 4階床コンクリート打設状況)



写真⑫(内装工事 1階ガラスウールマット施工状況)