


進行中の工事

- 躯体
- 内装
- 杭



写真撮影方向



配置図





写真①(東側)



写真②(南東側)



写真③(南側)



写真④(南西側)



写真⑤(南西側)



写真⑥(西側)



写真⑦(北西側)



写真⑧(国道58号線より)



写真⑨(北東側)



写真⑩(東側)



写真⑪(内装工事 3階乾式二重床工事施工状況)



写真⑫ (内装工事 1階トイレ施工状況)



写真⑬(機械工事 6階機械室 配管吊込状況)



写真⑭(機械工事 R階 高架水槽組立状況)