




進行中の工事

- 躯体
- 内装
- 杭



断面図

# 写真撮影方向



配置図





写真①(東側)



写真②(南東側)



写真③(南側)



写真④(南西側)




写真⑤(南西側)



写真⑥(西側)



写真⑦(北西側)



写真⑧(国道58号線より)



写真⑨(北東側)



写真⑩(東側)



写真⑪(内装工事 1階仕上施工状況)



写真⑫ (内装工事 5階仕上施工状況)



写真⑬(機械工事 1階RI排水処理室施工状況)



写真⑭(機械工事 1階感染排水処理室 施工状況)



写真⑮(電気工事 ケーブルラック布設状況 (共同溝) )



写真⑯(電気工事 ベッド灯・ナースコール・スイッチ取付状況)