




進行中の工事

- 躯体
- 内装
- 杭



# 写真撮影方向



配置図





写真①(東側)



写真②(南東側)



写真③(南側)



写真④(南西側)



写真⑤(南西側)



写真⑥(西側)



写真⑦(北西側)




写真⑧(国道58号線より)



写真⑨(北東側)



写真⑩(東側)



写真⑪(内装工事 エスカレータ施工状況)



写真⑫ (内装工事 ICU仕上施工状況)




写真⑬(機械工事 機械室施工状況)



写真⑭(機械工事 便所 衛生器具取付状況)



写真⑮(電気工事 テレビアンテナ設置状況 (屋上))



写真⑯(電気工事 風向指示器設置状況 (屋上))