








A棟断面図

進行中の工事

- 内装
- 躯体
- 杭







B棟断面図

進行中の工事

- 内装
- 躯体
- 杭



C棟断面図



D棟断面図

進行中の工事

- 内装
- 躯体
- 杭



写真撮影方向



配置図



写真①(東南東側)



写真②(南南東側)



写真③(南南西側)



写真④(西側)




写真⑤(北北西側)



写真⑥(国道58号線高架橋より)



写真⑦(北北東側)



写真⑧(東側)



写真⑨(南東側)



写真⑩ (A棟 型枠工事 13階 立上り建込状況)



写真⑪ (A棟 断熱工事 10階 発泡ウレタン吹付状況)



写真⑫ (B棟 仮設工事 東面足場解体状況)



写真⑬ (C棟 内装工事 3階 内装仕上状況)



写真⑭ (D棟 型枠工事 4階 床施工状況)



写真⑮ (構内道路 アスファルト舗装基層状況)