




進行中の工事

- 躯体
- 内装
- 杭



断面図

# 写真撮影方向



配置図





写真①(東側)



写真②(南東側)



写真③(南側)



写真④(南西側)





写真⑤(南西側)



写真⑥(西側)



写真⑦(北西側)



写真⑧(国道58号線より)






写真⑨(北東側)



写真⑩(東側)



写真⑪(コンクリート工事 2階床コンクリート施工状況)



写真⑫ (型枠工事 3階床施工状況)