




進行中の工事

- 躯体
- 内装
- 杭



断面図

# 写真撮影方向



配置図





写真①(東側)



写真②(南東側)



写真③(南側)



写真④(南西側)




写真⑤(南西側)



写真⑥(西側)



写真⑦(北西側)



写真⑧(国道58号線より)



写真⑨(北東側)




写真⑩(東側)



写真⑪(内装工事 1階薬剤部 二重床仕上工事施工状況)



写真⑫ (内装工事 8階病棟廊下施工状況)



写真⑬(機械工事 8階スタッフステーション 天井内吊込状況)



写真⑭(電気工事 4階廊下 器具取付状況)