





Today



D 棟断面図

進行中の工事

- 内装 (Interior)
- 躯体 (Structure)
- 杭 (Pile)

# 写真撮影方向





写真①(東南東側)



写真②(南南東側)



写真③(南南西側)



写真④(西側)



写真⑤(北北西側)



写真⑥(国道58号線高架橋より)




写真⑦(北北東側)



写真⑧(東側)



写真⑨(南東側)



写真⑩ (D棟 内装工事 3階 総務課 管理課執務室状況)



写真⑪ (構内道路 アスファルト舗装状況)