



# 工事スケジュール【医学部】

令和07年1月末時点



Today

# 写真撮影方向



配置図



写真① (西南西側 外構整備状況)



写真② (北西側 外構整備状況)



写真③ (A棟東側広場 外構整備状況)



写真④ (A棟東側休憩スペース 外構整備状況)



写真⑤ (A棟～C棟間通路 外構整備状況)



写真⑥ (C棟西側 外構整備状況)